

**АКТ № r007-s0341 (КОД объекта СКЗИ)
проведения работ на объекте (часть 1)**

« 29 » октября 2025 г

Местонахождение оборудования 361202, Кабардино-Балкарская Респ. Терский р-н, г Терек, ул Кабардинская, зд 257б
(адрес, здание, сооружение, помещение)

Потребитель Муниципальное казенное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 городского поселения Терек» Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
(наименование организации)

ПАО «Ростелеком», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на основании государственного контракта, предусматривающего оказание услуг связи с использованием ЕСПД, выполнило работы со средствами криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) и зондом системы контроля параметров услуг связи (далее – Зонд КМУТ).

Выполнены работы в рамках (нужное отметить):

- новое подключение - возобновление услуги после ремонта - отключение (демонтаж)
- переключение канала связи с сети альтернативного оператора на сеть ПАО «Ростелеком» - переезд на новый адрес - только замена оборудования

По результатам ранее проведенного обследования на объекте выявлено:

- Отсутствие линии связи технология Fttb - Действующие линии связи,

(ВОЛС, РРЛ, спутник, медь)

Причины отсутствия линий связи _____
(Обрыв в процессе ремонта/демонтаж АО/отсутствие линий до здания и т.д.)
Наименование СКЗИ:

№ п/п	Наименование оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер оборудования*	Регистр. № СКЗИ*	Модель оборудования подключения и номер порта
1.	АПКШ Континент	АПКШ "Континент" IPC-10-FW	7WA2H3G9	794E2-045300	BSW-3750-10T-POE-AC-R порт 1

Наименование Зонда КМУТ:

№ п/п	Наименование оборудования	Модель оборудования	Серийный номер	Модель оборудования подключения и номер порта
1.	Зонд мониторинга КМУТ	КМУТ M7	VI83004094	BSW-3750-10T-POE-AC-R порт 2

Контакт СЗО (ФИО, эл. почта, телефон): Тумова Валентина Хусейновна
sosh-5terek@mail.ru, 89034967236

Проведенные работы:

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка условий размещения:		
Условия размещения СКЗИ соответствуют (не соответствуют) требованиям	нет	
Проверка СКЗИ:		
Монтаж и настройка СКЗИ выполнены	да	
Техническое обслуживание СКЗИ		
Демонтаж СКЗИ		
Деинсталляция криптоключей (заполняется при условии демонтажа СКЗИ)		
Проверена доступность разрешенного сайта http://mil.ru/ из открытого сегмента ЛВС.	да	
Проверена доступность ip-адреса _____ (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по шифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС		
Проверка Зонда:		
Монтаж и настройка Зонда выполнен	да	
Техническое обслуживание Зонда		
Демонтаж Зонда		
Проверена доступность Зонда с оператором технической поддержки КМУТ СЗО	да	Обращение в КИТ № <u>207584</u> от « <u>29</u> » <u>10</u> 202 <u>2</u> .

Работы с СКЗИ были проведены под руководством Главного специалиста Отдела эксплуатации средств криптографической защиты информации Центра кибербезопасности и защиты Сердюка Николая Николаевича
(должность, ФИО сотрудника ОЭСКЗИ)

представителем ПАО «Ростелеком» сервисным инженером Хамовым Муратом
(должность, ФИО лица проводящего работы)

Хаммиевичем

Потребитель обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой он имеет доступ в части установленного в рамках настоящего акта оборудования;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: 8-800-301-34-14;
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: 8-800-301-34-14, о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу СКЗИ.

Претензии по качеству работ и функционирования СКЗИ отсутствуют.

От Потребителя

и.о. зам. директора по ИТ
(должность) (подпись)

От Исполнителя

Хамов М.Х. сервис инженер
(расшифровка подписи) (должность) (подпись)

Хамов М.Х.
(расшифровка подписи)